

■動作確認済みルーター一覧

・グローバルIPアドレス(IPv4)が付与されるインターネット接続環境と、UPnPに対応し「2.4GHz」の周波数帯域を使用する無線ルーターをご用意ください。

・IPv6を用いたインターネット接続環境は対応しておりません。

・掲載の機種は当社で動作確認を行なったものです。

・お客様の使用環境によっては通信に支障をきたすことがあります。

・すべてのハードウェア、ファームウェアバージョンでの動作を保証するものではありません。

・動作検証は、機器購入時の状態での検証結果です。

・お客様が個別に機器設定された状態を保証するものではありません。

・対応環境につきましては予告なく改定される場合があります。また、すべての動作を保証するものではありません。

・未確認の無線ルーターであっても無線接続できるものがありますが、無線ルーターやスマートフォンによっては、音声遅延や雑音が入ったり、一部の機能が動作しない場合があります。

・ポケットWi-Fiやモバイルルーター経由での接続は、宅外から接続できないことがあるため推奨しておりません。

※注意: 電波を使う無線LANは、距離や障害物の影響で音声遅延や雑音が入ったり、同一周波数を使う機器の影響でつながらないことがあります。

メーカー	品番	ファーム Ver	備考
ASUS	RT-AC87U	3.0.0.4376_2769	
BUFFALO	WHR-G301N	1.80	
BUFFALO	WHR-HP-G300N	1.61	
BUFFALO	WZR-HP-G302H	1.82	
BUFFALO	WZR-HP-AG300H	1.72	
BUFFALO	WZR-HP-G301NH	1.81	
BUFFALO	WHR-HP-GN	1.61	
BUFFALO	WHR-300	1.96	
BUFFALO	WZR-HP-G450H	1.86	
BUFFALO	WHR-300HP	1.85	
BUFFALO	WZR-450HP	1.86	
BUFFALO	WZR-300HP	1.86	
BUFFALO	WZR-600DHP	1.88	
BUFFALO	WZR-900DHP	1.00	
BUFFALO	WZR-600DHP2	1.12	
BUFFALO	WHR-1166DHP	1.60	
BUFFALO	WHR-300HP2	1.60	
BUFFALO	WHR-600D	1.00	
BUFFALO	WZR-1750DHP2	1.86	
BUFFALO	WZR-600DHP3	2.09	
BUFFALO	WZR-900DHP2	2.09	
BUFFALO	WZR-S900DHP	2.13	
BUFFALO	WZR-S600DHP	2.13	
BUFFALO	WSR-1166DHP	1.05	
BUFFALO	WSR-300HP	1.00	
BUFFALO	WSR-600DHP	1.00	
BUFFALO	WXR-1900DHP	2.30	
BUFFALO	WXR-1900DHP	2.30	
BUFFALO	WHR-1166DHP2	1.00	
CISCO	DPC3828D	d3828-c3100r5591-140305d-JPN	
corega	CG-WLR300NM	1.90	
corega	CG-WLR300NX	1.00	
ELECOM	WRC-300GHBK	1.00.07	
ELECOM	WRC-733GHBK	1.30	
ELECOM	WRH-300BK	1.01.1.7	
ELECOM	WRC-733FEBK	1.06	
ELECOM	WRC-1167GHBK2	1.09	
ELECOM	WRC-300FEBK	1.00	
HUAWEI	304HW	1.18	
HUAWEI	GL10P	1.61	
IO-DATA	WN-G300R	1.00	
IO-DATA	WN-G300R2	1.10	
IO-DATA	WN-AC1600DGR2	2.01	
IO-DATA	WN-AC733GR2	2.00	
IO-DATA	WN-AC1167DGR3	1.00	
IO-DATA	WN-AC1167GR	1.01	
IO-DATA	WN-AC1600DGR3	2.01	
IO-DATA	WN-AC733GR3	2.00	
IO-DATA	WN-G300R3	1.00	
Logitec	LAN-W300N/R	1.18	
Logitec	LAN-WH300N/DR	1.08	

メーカー	品番	ファーム Ver	備考
Logitec	LAN-WH300N/DGR	1.23	
Logitec	LAN-WH300AN/DGR	1.28	
NEC	Aterm WR8150N	1.0.11	
NEC	Aterm WR8170N-ST	1.0.4	
NEC	Aterm WR8170N-HP	1.0.4	
NEC	Aterm WR8370N-HP	1.0.8	
NEC	Aterm WR8700N	1.0.13	
NEC	Aterm WR8300N	1.0.6	
NEC	Aterm WR4100N	1.0.12	
NEC	Aterm WM3500R	4.0.0	
NEC	Aterm WM3600R	1.0.0	
NEC	Aterm WR9500N-HP	1.0.14	
NEC	Aterm WR8600N-HP	1.0.7	
NEC	Aterm WR8165N-ST	1.0.21	
NEC	Aterm BL170HV	2.3.1	無線LANカード(AtermWL54AG)で動作確認
NEC	Aterm BL172HV	2.3.1	無線LANカード(AtermWL54AG)で動作確認
NEC	Aterm WD605CV	2.2b	
NEC	Aterm WR8166N	2.0.8	
NEC	Aterm WR8150N(eo)	NB15	
NEC	Aterm WR8300N(eo)	NC15	
NEC	Aterm WG1800HP	1.0.15	
NEC	Aterm WF1200HP	1.0.5	
NEC	Aterm WF300HP	1.0.1	
NEC	Aterm WG300HP	1.0.5	
NEC	Aterm WG600HP	1.0.7	
NEC	Aterm WF300HP2	1.0.5	
NEC	Aterm BL190HW	2.3.2	
NEC	Aterm BL900HW	1.3.6	
NEC	Aterm WG1200HP	1.0.5	
NEC	Aterm WG1800HP2	1.0.2	
NEC	Aterm WR5100VT	8.13	
NEC	Aterm WR8160N-ST	1.0.1	
NEC	Aterm WR8175N	1.0.3	
NEC	Aterm WR8750N	1.0.9	
NEC	Aterm WR9300N	1.0.6	
NEC	Aterm WR6650S(eo)	NA07	
NEC	Aterm WG1200HS	1.0.0	
NEC	Aterm WM3800R	1.0.0	
NEC	Aterm WM3450RN	1.3.0	
NETGEAR	R7000	1.0.3.56_1.1.25	
NETGEAR	R7500	1.0.0.70	
NETGEAR	CG3000D	GA3.0.5	
NETGEAR	CG3200D	GA3.1.1	
NETGEAR	R8000	1.0.1.30_1.0.95	
NTT西日本	PR-400KI	06.00.0100	無線LANカード(SC-40NE)で動作確認
NTT西日本	RT-400MI	06.01.0021	無線LANカード(SC-40NE)で動作確認
NTT西日本	RT-400NE	6.15	無線LANカード(SC-40NE)で動作確認
PCI	MZK-750DHP2	1.56	
PCI	MZK-MF300HP2	1.17	
Planex	MZK-1200DHP2	1.05	
Yahoo	J18V111.00	1.0.1	
Yahoo	J18V115.00	1.0.2	
Yahoo!BB	J18V150.00(E-WMTA2.3)	1.0.2	
シンクレイヤ	CBW383G4J	37.556mp5.010	
沖電気	RT-500KI	01.00.0070	
三菱電機	RT-500MI	01.01.0006	